

Problemi risolti

L'aggiornamento del software 10.11.744-228 risolverà i seguenti problemi:

- O Monitor Geração 4 não importa arquivos de Tarefas ISO na Lista de tarefas na Configuração do trabalho nem o usuário cria e trabalha em tarefas.
- Os Totais do trabalho na documentação não correspondem ao Monitor de trabalho.
- O Monitor 4640 Universal não ativa o AutoTrac™ em pistas em curva, círculo ou limites com Unidades de controle AutoTrac™ Raven ou Reichhardt após atualizar para a edição 10.11.744-213 do software.
- O produto total aplicado não aumenta com os totais do trabalho na documentação com ou sem sinal válido de GPS.
- Ocorre um erro de aplicativo quando um Monitor 4640 Universal é movido entre pulverizadores antigos.
- Monitores Geração 4 estavam criando diversos pequenos pacotes de documentação do trabalho a cada minuto, causando um influxo dentro de Meus arquivos no perfil do cliente do Centro de operações MyJohnDeere.

L'aggiornamento del software 10.11.744-213 resolverà i seguenti problemi:

- Le mappe di copertura mostrano salti/porzioni incomplete/sovrapposizione alla prima visualizzazione.
- Il punto di lavoro della documentazione non indica in modo corretto il traino tra pulverizzatori pneumatici.
- Le linee di guida della cura AB non vengono completamente generate oppure la linea non diventa bianca per poter essere impiegata con AutoTrac™.
- Con alcune linee del sistema di guida, larghezze passata, confini del campo o con la logica di processo interno si verifica un errore.
- Imposta lavoro perde attività all'esecuzione di un ciclo di alimentazione (avviamento a caldo).
- Le funzioni macchina vanno perse in seguito all'aggiornamento del payload del display per le applicazioni macchina.
- Con alcune configurazioni dell'unità di comando GreenStar™ si verificano errori dell'applicazione.
- Le impostazioni avanzate di AutoTrac™ non possono essere regolate per problemi di comunicazione con l'unità di comando dello sterzo.
- Sul polverizzatore automatico C850, l'area lavorata dal monitor attività calcola esclusivamente il mini serbatoio, escludendo il calcolo per i serbatoi anteriore, centrale e posteriore.
- Il sistema di guida per l'attrezzo AutoTrac™ (ATIG) non segue la linea del sistema di guida della curava AB iniziale sulla traccia 0.
- Su un polverizzatore pneumatico C850, la mappa di copertura torna al mini serbatoio, all'esecuzione di un ciclo di alimentazione (avviamento a freddo/a caldo).
- I file della guida iTEC™ svedesi sono in sloveno.
- La funzione creata Quick Line si disattiva al termine di primo uso.
- I display Gen. 4 non avvertono l'operatore quando il sistema di guida dell'attrezzo AutoTrac™ e il sistema di guida attrezzo attivo vengono ACCESI, con conseguenti prestazioni ridotte.
- Le impostazioni del ricevitore dell'attrezzo non vengono salvate in configurazione sistema di guida.

Avviso

Questo documento contiene note sulla versione dell'aggiornamento del software del sistema operativo Gen. 4 e Applicazioni AMS per i display Gen. 4. Le note sulla versioni sono reperibili sul sito www.stellarsupport.com.
Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

