

Ricevitore StarFire™ 3000

Problemi risolti

StarFire™ 3000, rover mRTK e rover delle stazioni base StarFire™ 6000 con RTK in fase di passaggio/RTK-X – Questo problema viene risolto da un aggiornamento al nuovo software 2.41.G o 2.70A. Sebbene le versioni del software sembrino diverse, includono la stessa soluzione a questo problema e l'unica differenza consiste nel numero della versione.

Ricevitore StarFire™ 6000

Problemi risolti

StarFire™ 6000 non popola sul VT – quando si porta l'interruttore a chiave in posizione di accensione, a motore spento, StarFire™ 6000 popola il display VT. All'avvio del motore, StarFire™ 6000 smette di caricare sul VT. Questo problema è stato risolto con 4.20K.

AutoTrac™ Universal (ATU) 300

Problemi risolti

Problemi di prestazioni a basse velocità o su pendii – Questa versione risolve il problema di mancata acquisizione da parte dell'ATU 300 della linea del sistema di guida a basse velocità (0,5-1,8 km/h) su superfici piane o su pendii.

Rapporto di sterzo non salvato in seguito a un ciclo di alimentazione – Il software precedente sui trattori a 2 cingoli non salvava il relativo rapporto di sterzo attraverso un ciclo di alimentazione. Questa versione risolve questo problema.

Controllo del dosaggio GreenStar™

Problemi risolti

Distanza in mappa di copertura applicata – Questa versione una distanza o un salto del controllo del dosaggio come mappa di copertura applicata quando impiegato su macchine a risposta rapida (tempo di accensione/spengimento rapidi). Si è notato come all'ingresso della passata il controllo del dosaggio applicava al momento giusto ma con un ritardo nell'invio del messaggio di documentazione al display, lasciando uno spazio nella mappa di copertura.

Centralina Applicazioni 1120

Problemi risolti

Terminale virtuale (VT) non compare sul display – Specifico per Mobile Weather, questa versione risolve questo problema di mancata visualizzazione sul display di VT Centralina Applicazioni.

Avviso

Si tratta di note relative alla versione di aggiornamento del software per i display GreenStar™ 3 2630 e prodotti correlati. Tali note sono reperibili in www.stellarsupport.com. Nota: l'uso del software da parte dell'utente è regolato dal Contratto di licenza per l'utente finale accluso al software.

Copyright © 1996–2019 Deere & Company