

# Aggiornamento software GreenStar™ 2017-1

## Note sulla versione

### Note importanti:

- Prima di eseguire qualsiasi aggiornamento software, si consiglia di eseguire il backup dei dati del display GreenStar™ 2 1800 e GreenStar™ 3 2630, a titolo precauzionale per proteggere i dati.
- Si consiglia di cancellare tutti i dati del display GreenStar™ 3 2630 prima di caricare i nuovi dati di impostazione, per rimuovere eventuali file inutili e potenzialmente danneggiati che potrebbero compromettere le prestazioni del display.
- Le attivazioni del software non sono trasferibili in caso di perdita, furto o danno all'apparecchiatura. Si consiglia di assicurare il display GreenStar™ per l'intero valore, incluse le attivazioni del software.
- Per assicurare la completa e corretta funzionalità, si suggerisce di usare la versione più recente del software del display GreenStar™ e del software da ufficio Apex™ o di altre marche.

### Informazioni relative al Centro di Assistenza Globale

Web: [www.StellarSupport.com](http://www.StellarSupport.com)  
E-mail: [greenstar@johndeere.com](mailto:greenstar@johndeere.com)

I numeri utili per tutte le nazioni sono reperibili in StellarSupport™ nella sezione "[Contatto](#)".

### Avviso

Le presenti note si riferiscono alla versione di aggiornamento software per i display GreenStar™ ed alcuni prodotti correlati. Le note sulla versione del software di gestione agricola Apex™ sono disponibili sul sito Web [www.StellarSupport.com](http://www.StellarSupport.com). Nota: l'uso del software è regolamentato dal Contratto di licenza con l'utente finale, incluso nel pacchetto software.

**Copyright © 1996–2017 Deere & Company. TUTTI i diritti riservati a livello internazionale. Il presente materiale è di proprietà di DEERE & COMPANY. NE SONO VIETATI L'USO, LA MODIFICA E/O LA RIPRODUZIONE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DA DEERE & COMPANY.**

# Aggiornamento software GreenStar™ 2017-1

## Note sulla versione

---

### Display GreenStar™ 3 2630:

#### Note sulla compatibilità del software GS3 2630:

- Per la funzione Machine Sync John Deere, è necessario che i display GreenStar™ 3 (GS3) 2630 usino versioni software compatibili. (17-1 consigliata).
- Per Machine Sync John Deere, funzione di condivisione delle mappe di copertura: le mappe di copertura condivise non vengono mantenute dopo l'aggiornamento dei display da SU15-2 a qualsiasi versione successiva. Aggiornare il software al termine delle operazioni sul campo, per scongiurare la perdita delle mappe di copertura.
- Le mappe di copertura non perdurano se il software del display GS3 2630 viene retrodatato da 17-1 a SU15-2 oppure ad una versione software antecedente.
- La funzione di certificazione ISOBUS AEF è approvata solo per le Serie 30 e per i trattori di ultima generazione.
- La funzione di certificazione ISOBUS AEF disabilita l'uso della modalità virtuale GreenStar™ Monitor originale sul display GS3 2630 e sulle unità di comando progettate per l'impiego della modalità GreenStar™ Monitor originale.
- I profili di importazione di CommandCenter™ di quarta generazione non vengono importati automaticamente nel display GS3 2630. Per importare i profili di CommandCenter™ di quarta generazione, per prima cosa esportare i dati dal display GS3 2630 con nome profilo "JD4600". Quindi esportare tutti i dati da CommandCenter™ di quarta generazione con la stessa USB. Tutti i dati verranno uniti nella cartella relativa al profilo JD4600 per venire successivamente importati nel display GS3 2630.
- La versione software (17-1) è compatibile retroattivamente con tutte le precedenti revisioni hardware del display GreenStar™ 3 2630. Il software del display GS3 2630 (versione 15-2 e precedenti) non è compatibile con le nuove revisioni hardware del display GS3 2630 a partire da H. La lettera che identifica la revisione hardware è contenuta nella 7a cifra del numero di matricola del display.
- La versione software (17-1) è compatibile retroattivamente con tutte le precedenti revisioni hardware; tuttavia il software del display GS3 2630 (16-1 e precedenti) non è compatibile con la nuova revisione hardware J e successiva del display GS3 2630. La lettera che identifica la revisione hardware è contenuta nella 7a cifra del numero di matricola del display.

# Aggiornamento software GreenStar™ 2017-1

## Note sulla versione

### Nuove funzionalità

**Documentazione e controllo sezione** – Quando una tramoggia seminatrice viene documentata da un display GS3 2630, l'operazione di semina è l'unica operazione riportata nella mappa di copertura. In tutte le altre applicazioni, diverse operazioni possono riportare contemporaneamente la mappa di copertura.

**Pulizia dei dati** – Il file del server ISO è ora disponibile in pulizia dati

**Modelli Hagie** – Modelli Hagie compresi: STS10, STS12, STS14, STS16 e DTS10 sono ora supportati con scarti popolati dalla macchina, mostranti un braccio laterale a montaggio anteriore sul display.

**Controllo sezione** – L'attivazione/disattivazione minima di SeedStar™ 3 è stata portata a 0,1 secondi.

### Elementi informativi/problemi risolti

**Impostazioni AutoTrac™ avanzate** – Quando si usano le impostazioni avanzate Reichardt® di AutoTrac™, i pulsanti di aumento e decremento, quando premuti ripetutamente, raggiungono il livello massimo a 255 invece di 200.

**Importa linea sistema di guida** – Quando si utilizzano i sistemi di terzi per la creazione di linea del sistema di guida, le linee compaiono esclusivamente quando si importa l'intero profilo.

**Documentazione** – Il display si blocca in modo intermittente durante la registrazione.

**Wireless Data Transfer** – La scheda Wireless Data Transfer non compare e le informazioni non vengono inviate al centro operativo John Deere.

**Convertitore mappa di prescrizione** – I file di forma presentano ampi spazi vicino ai confini.

**Allarme mappa di prescrizione** – L'allarme a piena pagina per la percentuale fuori confine applicata non può essere disabilitata.

**Lecture diagnostiche** – Una delle pagine delle letture del GPS non dispone di tasti softkey di selezione.

**Larghezza attrezzo** – L'applicatore fluido mostra solo 1 sezione invece di 6. – Solo regione 2.

**Impostazione AutoTrac™** – Il display si blocca quando si usa l'impostazione di base o avanzata di AutoTrac™.

**Comando sezione** – Il comando sezione si attiva quando l'attrezzo attraversa parzialmente un confine con le impostazioni su riduzione aree saltate.

# Aggiornamento software GreenStar™ 2017-1

## Note sulla versione

**Campo azienda agricola cliente** – I dati mostrano "<Personalizza>" in Apex™ sebbene i dati siano corretti.

**Importa dati** – Il display si blocca durante l'elaborazione dei dati da Apex™.

**Curve AB** – Lo sbalzo radiale crea false linee del sistema di guida.

**Documentazione** – I totali campo raccolto mostra zero, in seguito all'esportazione.

**Sistema di peso ISOBUS** – Il sistema non viene rilevato in modo corretto e mostra "Altro" – solo regione 2

**Indicatore svolta sistema di guida** – Il conto alla rovescia alla svolta successiva non funziona se è presente un finecampo esterno.

---

## Display GreenStar™ 2 1800

### Note sulla compatibilità del display GS2 1800:

La versione del software 2.14.1036 è compatibile retroattivamente con tutte le precedenti revisioni hardware del display GreenStar™ (GS2) 1800; tuttavia, il precedente software del display GS2 1800 (15-1 e precedenti) non è compatibile con la nuova revisione hardware E e successive di tali display. I display GS2 1800 revisione E sono quelli che verranno prodotti a partire dall'agosto 2015. La lettera che identifica la revisione hardware è contenuta nella 7a cifra del numero di matricola del display

### Nuove funzioni

**Modelli Hagie** – I modelli Hagie comprendono: STS10, STS12, STS14, STS16 e DTS10 sono ora supportati.

### Elementi informativi/problemi risolti

**Raccogliatrici di cotone** – Diverse immagini del cotone non sono visualizzate correttamente dal display.

**CAN** – Il display GS2 1800 non mostra le unità di comando o non comunica con il CAN.

### Ricevitore StarFire™ 6000: Ricevitore

#### Nuove funzioni

**\*Solo regione 4 (solo USA e Canada) e regione 2** – Segnale Mobile RTK John Deere. Supporto StarFire™ 6000 e funzionalità per il segnale Mobile RTK John Deere utilizzando un gateway telematico modulare (MTG) con abbonamento attivo a JDLink™ (regione 4 e regione 2) o modem RTK mobile John Deere (regione 2).

**\*Solo regione 3 (Brasile e Argentina)** – Flexible RTK e indicatore di scintillazione S4. Queste funzioni assistono i clienti RTK nella gestione e nel ridurre l'impatto della scintillazione. L'indicatore di scintillazione S4 consente ad un rover per RTK StarFire™ 6000 di ricevere e visualizzare un livello di scintillazione S4 da una stazione base RTK StarFire™ 3000. Flexible RTK consente ai clienti di identificare strategicamente e in modo proattivo i momenti in cui si verifica la scintillazione e di modificare il segnale del sistema di guida da RTK a RTK-X prima della degradazione. La modifica dell'indirizzo di diagnosi da 76 ad 1 abilita Flexible RTK.

**\*Solo regione 1 (Cina)** – RTK Radio 900 John Deere – Il ricevitore StarFire™ 6000 supporta ora completamente questa configurazione per la Cina.

**Segnale condiviso tra StarFire™ 3000 (emissione) e StarFire™ 6000 (ricezione)** – Configurazione ora supportata. *\*Nota: SF2 di riserva non è una modalità supportata per questa configurazione e la casella "Usare SF2 in caso di perdita di segnale RTK" va deselezionata dall'operatore se si utilizza RTK o mRTK.*

#### Elementi informativi/problemi risolti

**RTK Extend** – La modalità di correzione RTK continua ad avere RTK-X per un massimo di 14 giorni, in caso di soddisfazione dei criteri previsti nelle pagine Diagnostica RTK-X.

**Uscita seriale** – I messaggi NMEA a display di terzi continuano ad inviare la posizione corretta del GPS.

**Spostamento linea SF1** – Le linee del sistema di guida non si spostano più avanti e indietro se la macchina è ferma utilizzando SF1.

## Ricevitore StarFire™ 3000 Ricevitore

### Elementi informativi/problemi risolti

**Tipo di segnale scorretto** – Il testo del DTC 2850.5 è stato corretto e non compare più quando si trasferisce il ricevitore su una macchina diversa.

**Temperatura TCM fuori gamma** – Il DTC 523348.16 non porta più alla comparsa di un messaggio di notifica all'utente sul display.

# Aggiornamento software GreenStar™ 2017-1

## Note sulla versione

**Versioni del software** – Le voci in grassetto sono state modificate rispetto alle versioni precedenti e sono incluse nel pacchetto software. Usare il sito Web Sito Web John Deere Custom Performance per visualizzare e/o aggiornare le unità di comando non incluse in questo pacchetto software.

<u>N. versione</u>	<u>Descrizione</u>
<b>3.34.1345</b>	<b>Display GreenStar™ 2630</b>
2.8.1033	Display GreenStar™ 2600
<b>2.15.1096</b>	<b>Display GreenStar™ 1800</b>
GSD 1.97 B	Display GreenStar™ originale
<b>GR6 3.60A</b>	<b>Ricevitore StarFire™ 6000</b>
<b>ITC 2.31 B</b>	<b>Ricevitore StarFire™ 3000</b>
ITC 3.73 H	Ricevitore StarFire™ iTC
LCR 1.10 C	Ricevitore StarFire™ 300
SF 7.70 B	Ricevitore StarFire™ di seconda generazione
03B10	Modem Mobile RTK John Deere – Solo R2
1.10A	Radio per telecomunicazioni
TCM 1.09 A	TCM
<b>2.71 T</b>	<b>Unità di comando applicazione 1100 (iGrade™, sistema di guida attiva attrezzo John Deere)</b>
<b>1.51 F</b>	<b>Unità di comando applicazione 1120 (Condizioni meteo mobile John Deere, John Deere Harvest Identification per cotone)</b>
ATU 1.13 A	AutoTrac™ universale (ATU) 100
ATU 2.30 A	AutoTrac™ universale (ATU) 200
RG2 2.04 B	AutoTrac™ RowSense™ – Universale
CAT 1.11 B	Unità di comando AutoTrac™ (Deere)
GRC 3.50 A	Unità di comando dose GreenStar™
GDC 2.20 A	Unità di comando dose a secco GreenStar™
<b>VGC 2.20B</b>	<b>Telecamera per sistema di guida AutoTrac™ Vision</b>
HMCT 1.20 A	Harvest Monitor™ per raccogliitrice di cotone SCM
CMFS 2.07C	Sensore di flusso cotone CMFS
SMON 1.73 A	Harvest Monitor™ per trinciaticaricatrice semovente originale
HMON 1.20 C	Harvest Monitor™ per mietitrebbia con sensore di umidità nel serbatoio
MST 7.01 B	Harvest Monitor™ per sensore di umidità situato nell'elevatore
AC2 .11	Tramoggia seminatrice originale
SMVR 1.01M	SeedStar™ di seconda generazione