

Aggiornamento V144 del software HarvestLab™ Note sulla versione

Note importanti:

Questo software aggiorna il sensore HarvestLab™ 3000 alla versione V144.

Per effettuare l'aggiornamento del software, scaricare l'apposito pacchetto da StellarSupport™ nella sezione HarvestLab™. Per collegare il sensore HarvestLab™ 3000 con il computer portatile, è necessario usare un cavo Ethernet (PFP16262: Cavo Ethernet (M12 a RJ45)). Per aggiornare il software, seguire la procedura nell'interfaccia utente web HarvestLab™. (<https://www.youtube.com/watch?v=atQQGueHYJY&feature=youtu.be>)

Note sulla versione:

Data	Software	Versione
Giugno 2022	Sensore John Deere HarvestLab™ 3000	V144

V144

- Processo di riferimento esterno migliorato
- Aumento delle prestazioni del sensore
- Processo di aggiornamento del Software migliorato
- Correzione anomalie

Nota: dopo l'installazione dell'aggiornamento software V144, è necessario ricaricare il browser.